

环境保护部2015年1月份大气污染防治督查情况表

序号	省(区、市)	地市	企业名称	环境违法问题	其他环境管理问题	处理及整改建议	备注
1	北京	门头沟	石门营集中供热站		煤棚区域环境管理有待提升。	加强环境管理。	
2	北京	门头沟	市政门头沟沥青厂		存在扬尘现象。	加强扬尘管控。	
3	河北	石家庄	河北西柏坡发电有限责任公司		2014年1月7日8个小时、1月10日3个小时左右有氮氧化物超标现象。	提高脱硫设施运营水平。	
4	河北	石家庄	河北钢铁集团敬业钢铁有限公司		6#烧结机1月、2月个别时段有二氧化硫超标现象。	提高脱硫设施运营水平。	
5	河北	唐山	首钢京唐钢铁有限公司		部分时段粉尘在线、原烟气在线故障异常。	加强在线设备维护。	
6	河北	唐山	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂		中控流量在线、氨逃逸在线数据不稳定,流量数据波动大。1#线6~9月中控不完善,无数据。	完善中控系统。	
7	河北	唐山	首钢矿业公司		在线监测数据部分时段存在数据连续相同以及数据缺失的问题。	加强在线运维。	
8	河北	唐山	河北津西钢铁集团股份有限公司		原有脱硫系统CEMS系统在2013年10月1日至2014年9月30日未开展有效性审核。DCS系统10月前存在数据缺失或大量异常问题。	进一步加强管理。	
9	河北	唐山	唐山建龙实业有限公司		增压风机电流、pH值等信号在部分时段异常。	进一步加强管理。	
10	河北	唐山	唐山港陆钢铁集团有限公司		pH值信号部分时段异常。	进一步加强管理。	
11	河北	廊坊	文安县新钢钢铁有限公司	10月18~20日烧结机运行,与上报环保部门的停机报告不符,期间出口烟气在线监测设施未开启。	进口未安装在线监测装置。	建议当地环保部门依据法律法规进行处理。	
12	河北	廊坊	河北南玻玻璃有限公司	其中9月4日~12日有氮氧化物超标现象,浓度1200mg/m ³ 左右。		建议当地环保部门依照法律法规进行处理。	
13	河北	廊坊	河北前进钢铁集团有限公司		进口未安装在线监测装置。	尽快安装在线装置。	
14	河北	沧州	中国石油化工股份有限公司沧州分公司		在线监测仪器0点漂移在+15mg/m ³ 左右。危废转移联单未加盖公章,程序不够规范。	加强仪表校核;规范危废管理。	
15	河北	保定	曲阳金隅水泥有限公司		氨逃逸检测器损坏,喷氨量流量计损坏多时未发现,运行管理水平较差。	进一步加强管理。	
16	河北	保定	唐县冀东水泥有限责任公司		生产故障时,在线监测数据为0,却记录为正常排放,管理运行水平有待提升。	进一步加强管理。	
17	河北	邢台	庆华再生能源有限公司		在线监控设备标气2013年已到期,至今未换。大炉排渣口与滚筒连接处存在铁粉无组织排放现象。	减小大炉排渣口与滚筒连接缝隙;更换标气。	邢台市已要求对无组织排放处进行密封工作,限期1月30日前完成;标气已完成更换。
18	河北	邢台	临城县三阳焦化有限公司	2号焦炉在线监控设备控制页面无法操作,只可看实时数据。	1号焦炉在线监控设备日平均值同月平均值计算方法不一致;推焦过程存在无组织排放现象。	加强队伍组织排放的管理工作,维修在线监控设备,调整计算方式。	企业已在邢台市要求下进行地面除尘站升级改造,目前已完成招标工作,烟气脱硫设施改造方案也已制定完成。
19	河北	邢台	原毓秀园工地		建筑垃圾堆放处和土方堆放处未覆盖。	对易扬尘处进行覆盖。	
20	河北	邢台	乾景国际工地		土方未覆盖。	对土方堆放处进行覆盖。	
21	河北	邢台	邢台煤矿煤场		南环路西侧同铁路交汇处邢台煤矿煤场中煤堆无覆盖措施。	进行煤堆覆盖或围挡。	
22	河北	邢台	德金玻璃有限公司		厂区内焚烧枯草等垃圾。	加强垃圾焚烧管理。	
23	河北	邯郸	新兴铸管有限公司		脱硫DCS历史数据弄虚作假。6号烧结机脱硫设施中控系统存在两套烟气监测数据,调阅历史数据发现日常减排使用数据为修改后数据,约为真实值的五分之一。在检查组进入现场后,两组数据瞬间变为一致。	提高脱硫设施运营水平,改造脱硫DCS控制系统。	企业已对相关责任人进行免职处罚。
24	河北	邯郸	天津天铁冶金集团有限公司		焦炉烟囱未按要求设置采样口,未开展日常监测。烧结机改造项目脱硫工程未建成,烧结机有点火试运行迹象。	按要求在焦炉烟囱设置采样口,并开展监督性监测。加强日常监管,改建烧结机脱硫设施具备投运条件前,烧结机不得点火运行。	
25	河北	邯郸	武安市周边道路:国道309,省道222,省道312等沿途物料堆场		上述道路沿途周边,砂石、矿粉、建筑垃圾等物料堆场较多,且多数没有苫盖,扬尘严重。	加强物料堆放管理,落实相关责任。	
26	山西	太原	国电太原第一热电厂	11#、12#机组未建设脱硝系统,氮氧化物长期超标排放;11#机组脱硫岛设备故障较多,出口二氧化硫时常超标。	11#机组DCS系统出口二氧化硫浓度设置上限;12月前出口CEMS数据不准确。	建议当地环保部门依据法律法规进行处理。	已有整厂搬迁计划。
27	山西	大同	国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂		1#机组脱硫系统7~8月部分时段,出口二氧化硫浓度显示为直线。	加强在线设施运维。	
28	山西	大同	华电大同第一热电厂	7月1日以来,出口二氧化硫部分时段超标排放。	新建湿法脱硫及SNCR正处于调试期,尚未通过168小时试运行。	建议当地环保部门依据法律法规进行处理。	
29	山西	晋城	国投晋城热电有限公司	2014年氮氧化物累计超标时段较多。		建议当地环保部门依法处理。	
30	山西	晋城	晋城福盛钢铁有限公司	2座1380m ³ 高炉和2台180m ² 烧结机未批先建,于2012年3月擅自建成投运。		建议当地政府依法处理。	
31	山西	晋中	山西平遥一矿焦化有限公司	焦炉烟气出口二氧化硫超标。		建议当地环保部门依法处理。	
32	山西	晋中	太谷县同鑫达铸造有限公司		2014年政府要求关停项目。仍在生产,现场检查时企业已下班,生产停止,烟气经旋风除尘、双碱法脱硫、脉冲布袋除尘后排放。脱硫循环液pH值检测为5左右,呈酸性;厂区环境管理较差,物料随意堆放。	建议依法依规进行关停。	
33	山西	晋中	平遥县峰岩煤焦集团有限公司		二氧化硫出口在线监测数据存在偏差;煤料堆场未采取防风抑尘措施;厂区内扬尘污染突出;脱硫中控尚需完善;未按环评要求安装出口粉尘在线监测设施。	建议当地环保部门依法进行处理。	
34	山西	临汾	山西三维集团股份有限公司	3台130蒸吨工业锅炉二氧化硫和氮氧化物不能稳定达标排放。		建议当地环保部门依法处理。	
35	山西	临汾	临汾万鑫达焦化有限责任公司	焦炉烟气出口二氧化硫超标。		建议当地环保部门依法处理。	
36	山西	临汾	山西通才工贸有限公司		烟气在线监测数据波动异常。	进一步加强管理。	
37	山西	朔州	山西漳电国电王坪发电有限公司		1#、2#机组在2014年1~4月一直开旁路运行;旁路挡板密封风机长期停用;出口温度计、pH计、进出口流量数据混乱;现场进行打开旁路实验,停脱硫设施,原烟气二氧化硫浓度在900mg/m ³ 左右,出口二氧化硫浓度从35.6mg/m ³ 上升到最高600mg/m ³ 左右,出口烟温两个温度计一直稳定在47.8、50.1℃。	建议核减减排量,并要求企业进一步加强管理。	
38	山西	运城	中国铝业股份有限公司山西分公司热电分厂	烟气出口二氧化硫、氮氧化物、粉尘等主要污染物长期超标排放。		建议当地环保部门依法处理。	
39	山西	运城	河津康庄焦化有限公司	焦炉烟气出口二氧化硫超标。		建议当地环保部门依法处理。	
40	山西	运城	山西东方资源发展有限公司	焦炉烟气出口二氧化硫超标。		建议当地环保部门依法处理。	
41	山西	运城	山西高义煤化有限公司	焦炉烟气出口二氧化硫超标。		建议当地环保部门依法处理。	
42	山西	运城	山西高义钢铁有限公司		脱硫中控系统不完善。	加强中控管理。	
43	山西	长治	山西鲁晋王曲发电有限责任公司		AB侧喷氨量流量计误差较大;1#机组B侧脱硝出口监测仪表损坏两个月,至今尚未更换。	进一步加强管理。	
44	内蒙古	乌兰察布	中联水泥华立发电厂	现场检查烟尘超标。	脱硫设备运行不稳定,数值波动频繁。	建议当地环保部门依法处理。	
45	内蒙古	乌兰察布	四子王旗海星热力有限责任公司		1台100吨、2台40吨链条供热锅炉除尘脱硫效果差,尤其100吨锅炉需执行火电标准,目前很难达标排放。无监督性监测。	尽快开展升级改造工作。	