

环境保护部2015年2月份大气污染防治督查情况表

序号	省(区、市)	地市	企业名称	详细描述具体环境违法行为	其他环境管理问题	处理及整改建议	备注
1	河北省	石家庄市	河北恒兴热电有限公司	燃气锅炉燃烧焦炉煤气,烟气在线监测设施未正常运行,采样口未连接的情况下,检测仪仍显示正常数据,监测数据已上传至当地环保部门。		进一步核实后,依法对违法问题进行查处。	企业称在线监测设施未验收,故运行不正常。
2	河北省	石家庄市	藁城宏森熔炼有限公司		高炉出铁口吸尘罩小、风机功率较小,造成部分烟尘无组织排放。	加强管理,尽快整改。	
3	河北省	石家庄市	河北建投生物发电有限公司	两台75吨生物质锅炉,2008年建成投产,因中水回用配套市政设施未建设到位,长期试生产,至今未进行建设项目“三同时”验收。现场检查时,在线监测显示颗粒物、氮氧化物超标排放。		依法对违法问题进行查处。	晋州市环保局已立案处理,但因承担120万平方米供热任务,未停产治理。
4	河北省	保定市	蠡县城区内		煤场、沙场无覆盖,防风抑尘措施不够。	加强监管。	
5	河北省	保定市	雄县万兴隆无纺布公司		取暖锅炉冒黑烟。	加强监管。	
6	河北省	保定市	白沟、雄县交界		多处沙场,煤场无覆盖。	完善扬尘防控措施。	
7	河北省	保定市	涿州亿力达热电公司		不能稳定达标,重污染天气“企业操作方案”难以起到减排效果。	加强监管。	
8	山西省	长治市	长治市麟源煤业有限责任公司	2009年投产,一期70万吨/年已完成验收,二期正在组织验收,已完成验收监测。	焦炉出焦装煤时,烟尘无组织排放较严重;应急事故池内存水,不符合管理要求。	依法对违法问题进行查处,督促尽快整改落实,加强日常监管。	
9	山西省	长治市	山西长信钢铁有限公司	2014年12月出口二氧化硫有十余天出现超标现象;项目于2009年投产,至今未通过环保验收。		依法对违法问题进行查处,督促尽快整改落实,加强日常监管。	
10	山西省	长治市	山西潞安焦化有限责任公司一分厂	2015年1月至检查时出口颗粒物浓度超标;2015年1月部分时段焦炉烟囱出口二氧化硫浓度超标。	出焦时烟气收集效率不高,烟气无组织排放严重。	加强监管。	
11	山西省	长治市	山西潞宝集团	2#焦炉1月份出口二氧化硫浓度超标;1#焦炉2月份颗粒物有超标现象。		依法对违法问题进行查处,督促尽快整改落实,加强日常监管。	
12	内蒙古	乌兰察布市	京蒙小学南侧供热站		锅炉烟气呈黄色。煤场防风抑尘措施不健全,装卸煤过程中扬尘严重。	加强日常监管。	
13	内蒙古	乌兰察布市	集宁热力公司锅炉房(白海子镇)	林格曼黑度超标。锅炉烟囱冒黑烟。		依法对违法问题进行查处,督促尽快整改落实,加强日常监管。	
14	内蒙古	乌兰察布市	兴大业农牧科技发展有限公司		企业锅炉排放烟气呈黄色。	加强日常监管。	
15	内蒙古	乌兰察布市	集宁南站附近数个茶浴炉	林格曼黑度超标。锅炉烟囱冒黑烟。		依法对违法问题进行查处,督促尽快整改落实,加强日常监管。	
16	内蒙古	乌兰察布市	富磊热力公司		锅炉烟气呈黄色。	加强日常监管。	
17	内蒙古	乌兰察布市	三爱富氟化工有限公司	林格曼黑度超标。烟囱存在冒黑烟现象。		依法对违法问题进行查处,督促尽快整改落实,加强日常监管。	
18	内蒙古	乌兰察布市	集宁南站附近油库南侧供热站	林格曼黑度超标。烟囱存在冒黑烟现象。		依法对违法问题进行查处,督促尽快整改落实,加强日常监管。	
19	内蒙古	乌兰察布市	鲁泰特钢有限公司	存在无组织排放现象;除尘设施运行效果不好,烟尘排放严重,个别时段出现黄烟。	煤堆等露天堆放,未苫盖。	依法对违法问题进行查处,督促尽快整改落实,加强日常监管。	
20	江苏省	宿迁市	宿迁华毅镀膜玻璃有限公司	烟尘、氮氧化物长期超标排放。该企业未建设脱硝设施。查看其烟气在线监控设备历史记录,自2014年9月16日在线监控建成以来,烟尘排放浓度一直高于50mg/m ³ 排放,最高达到250mg/m ³ (标准为50mg/m ³),氮氧化物排放浓度在1300~3100mg/m ³ 之间(标准为700mg/m ³)。		依法对违法问题进行查处。	宿迁市环保局对烟尘超标进行了处罚,但未执行到位。现已申请强制执行,法院已出具行政裁定书。
21	江苏省	宿迁市	宿迁市民生供热有限公司	林格曼黑度超标。现场检查时企业排气筒排放黑烟,未建脱硫脱硝设施。	煤渣露天堆放,无任何防风抑尘措施。	依法对违法问题进行查处。	
22	江苏省	宿迁市	宿迁港小杨庄码头		运输车辆冲洗废水未全部有效收集,部分冲洗废水流入旁边南水北调运河。	督促企业加强管理。	
23	江苏省	宿迁市	宿迁三明热电有限公司	三台35t/h燃煤链条炉无环保手续,无在线监控设备,未开展监测。		依法对违法问题进行查处。	
24	江苏省	宿迁市	宿迁虹光化学工业有限公司	合成一车间废气吸收塔未正常添加碱液,酸雾无法吸收。	环评要求企业热风炉使用生物质燃料,目前企业将煤和生物质掺烧。	依法对违法问题进行查处。	
25	江苏省	宿迁市	宿迁市中油优艺环保服务有限公司(原宿迁柯林固废处置有限公司)	未取得危废经营许可证,擅自试生产。	未按照环评备案要求,在投产前建设焚烧炉在线监控设施。	依法对违法问题进行查处。	
26	江苏省	宿迁市	宿迁翔翔实业有限公司	矿热炉烟尘集气罩未运行,大量烟尘无组织排放。	厂区内地面有大量红色积尘。	依法对违法问题进行查处。	
27	江苏省	宿迁市	凯迪绿色能源有限公司		现场检查时,企业正在更换烟气在线监控设备,未保留在线历史数据。2014年企业、环保部门均未对烟气开展监测。	督促企业完善历史台账,投产后加强企业监测,确保烟气达标排放。	
28	江苏省	宿迁市	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	年产2000万件模内注塑项目未按环评要求建设有机废气净化设施。		依法对违法问题进行查处,督促企业建设有机废气净化设施。	
29	江苏省	淮安市	淮安市振达钢管制造有限公司		1、按照地方要求,企业应尽快改用天然气,目前尚有两台煤气发生炉未改用天然气。2、危险废物废油露天堆放,不符合危废贮存管理规定。	1、尽快完成煤改气工程。2、完善危险废物贮存设施。	
30	江苏省	淮安市	淮安经济开发区热电有限公司	5#锅炉在线设施尚未验收,但检查时发现部分时段在线监控数据超标,2014年12月1日企业氮氧化物排放日均值为215mg/m ³ ,排放超标(标准为200mg/m ³)。	SNCR脱硝系统运行不稳定,停喷氨较频繁。	1、依法对违法问题进行查处;2、加强脱硝设施运行管理,保证设备正常运行。	
31	江苏省	淮安市	江苏沙钢集团淮钢股份有限公司	2015年1月3日,烧结机脱硫出口二氧化硫排放浓度均在200mg/m ³ 以上,超标排放(标准为200mg/m ³)。	两万平方米的铁矿粉堆场无防尘措施。	1、依法对违法问题进行查处;2、限期完善防尘措施。	
32	江苏省	淮安市	中电国际洪泽热电有限公司	2014年7月企业安装在线监测,尚未进行验收,但部分时段在线数据超标。2015年2月4日~5日,出口氮氧化物排放浓度小时均值在200mg/m ³ 以上,最高407mg/m ³ (标准为200mg/m ³)。	1、脱硝设施运行尚不稳定,因设备堵塞等原因停喷氨较多。2、在线监控设施未验收。	1、依法对违法问题进行查处;2、加强脱硝设施运行管理,保证设备正常运行;3、尽快完成在线设施验收工作。	
33	江苏省	淮安市	盱眙县星宇建材有限公司	粉磨站建设未进行环境影响评价,擅自建设并投入生产。		依法对违法问题进行查处。	
34	江苏省	淮安市	圣山码头		码头大量物料露天堆放,无防风抑尘措施。	完善防尘措施。	
35	江苏省	淮安市	盱眙港		码头及周边S331沿线大量物料露天堆放,无防风抑尘措施。	完善防尘措施。	
36	江苏省	淮安市	盱眙县欧亚新型建材有限公司		码头物料装卸设备无收尘措施。	完善防尘措施。	
37	江苏省	淮安市	江苏健力钢管有限公司	部分碱喷淋脱硝塔未正常投加碱液,循环浆液呈酸性。	烟道腐蚀漏风严重。	依法对违法问题进行查处。	
38	江苏省	淮安市	江苏瑞翔电源有限公司	现场检查时碱液喷淋系统未正常使用,烟气直排。		依法对违法问题进行查处。	
39	河南省	焦作市	中国铝业股份有限公司中州分公司	锅炉氮氧化物排放超标。		依法对违法问题进行查处,督促尽快整改落实,加强日常监管。	焦作市环保局已多次对其进行处罚。
40	河南省	焦作市	华润热电有限公司	氮氧化物排放超标。		依法对违法问题进行查处,督促尽快整改落实,加强日常监管。	焦作市环保局已对其超标行为进行了处罚。
41	陕西省	渭南市	陕西渭河煤化工集团有限责任公司	1#、2#锅炉脱硫设施因故障长期停运,二氧化硫浓度排放超标;3#锅炉烟尘浓度长期排放超标,3#、4#、5#锅炉二氧化硫和氮氧化物浓度部分时段排放超标。		渭南市环保局已经于2015年1月14日对该企业处以100万元的罚款,但是直至检查时仍在超标排放,建议实施按日计罚。	
42	陕西省	渭南市	青岛啤酒渭南有限责任公司	麻石水膜除尘设施在现场检查时没有投加碱液,其循环水呈酸性。	煤场覆盖不到位。	依法对违法问题进行查处,督促尽快整改落实,加强日常监管。	渭南市临渭区环保局已经于2月13日责令该公司停止生产,并处以5万元罚款。